

Руководство по эксплуатации ANENG A3005

Основные сведения о приборе

Данный цифровой мультиметр-ручка - это компактный измерительный прибор с разрядностью 3 3/4 знака, функциями вычисления истинного среднеквадратичного значения и автоматического сканирования. Оператор не должен поворачивать селектор при выборе вида измерений. Прибор позволяет автоматически идентифицировать измеряемые величины и определять их значение. Данное устройство отличается стабильностью работы, высокой точностью и надежностью. Оно обеспечивает четкое отображение измеренных значений и защиту от перегрузок. Источником питания служит батарея 1,5В типа ААА. В приборе используется большой ЖК-дисплей. Благодаря функции подсветки обеспечивается четкое отображение показаний дисплея, что очень удобно для пользователей. Данный тип мультиметра также обеспечивает автоматическое распознавание постоянного и переменного напряжения, определение сопротивления, проверку целостности, не требуя каких-либо переключений. Кроме того, предусмотрена возможность ручного переключения для проверки диодов, измерения индукции электрического поля и обнаружения фазного провода. Благодаря своей высокой эффективности, данный мультиметр является идеальным прибором для использования радиолюбителями и в домашних условиях.

Требования безопасности:

Измерительные приборы этой серии разработаны и производятся в соответствии со стандартом безопасности IEC1010 на инструменты для электрических измерений и портативные токовые клещи в строгом соответствии с требованиями двойной изоляции при постоянном токе 600В согласно САТ III и уровнем загрязнения категории 2.

Меры предосторожности

- При использовании прибора необходимо внимательно прочесть данную инструкцию, уделив особое внимание содержанию разделов под заголовком "ВНИМАНИЕ". Необходимо следовать указаниям, изложенным в этих разделах.
- Перед использованием следует проверить работоспособность прибора и измерительной ручки во избежание какого-либо ущерба или нештатных ситуаций. При измерении параметров прибора не касайтесь входа, который не используется.
- Не допускайте измерения напряжения, входное значение которого превышает допустимый предел.
- Не подвергайте прибор воздействию яркого света, высокой температуры или влажности.
- В случае отказа прибора в ходе использования, просто отключите питание, затем повторно включите прибор.

Уход и обслуживание

- Для очистки прибора следует использовать влажную материю и небольшое количество моющего средства. Не применайте другие химикаты для протирки корпуса.

- При обнаружении каких-либо неисправностей, следует немедленно выключить прибор и направить его в ремонт.
- Проверка и ремонт прибора должны проводиться только квалифицированными специалистами или с их помощью.

Характеристики изделия

- Автоматический выбор измерительного диапазона
- ЖК-дисплей: 4000 отсчетов.
- Защита на входе: 600В
- Автоматическое отключение
- Функция бесконтактного измерения напряжения (NCV)
- Функция фонарика
- Функция хранения данных (HOLD)
- Индикатор "OL"
- Индикатор низкого заряда батареи: "■■■"
- Источник питания: 2 батареи 3В
- Размеры и вес изделия: 184,5 (длина) × 25,7 (ширина) × 29,2 (высота) Вес: 74,5г (включая батарею)

Внешний вид устройства



Выполнение измерений

Измерение напряжения постоянного тока

- Путем продолжительного нажатия кнопки "⊗" более 2 секунд включите прибор. На дисплее отображается символ "Auto".
- Вставьте черный измерительный провод в гнездо СОМ колпачка ручки.
- Соедините наконечник прибора и черный измерительный провод с источником питания или измеряемой нагрузкой. Полярность наконечника отобразится на дисплее.
- Результат измерения появится на дисплее. Если в правой части дисплея появляется символ "OL", это означает, что измеряется напряжение постоянного тока.
- Минимальное измеряемое напряжение должно превышать 0,8В.
- Не подавайте на вход напряжение выше 600В. Несмотря на возможность измерения более высокого напряжения, существует риск повреждения внутренней схемы измерительного прибора.
- Во избежание поражения электрическим током, не допускайте прикосновения к наконечнику или металлическим частям прибора при измерении высоких напряжений.

Измерение напряжения переменного тока

- Путем продолжительного нажатия кнопки "⊗" более 2 секунд включите прибор. На дисплее отображается символ "Auto".
- Вставьте черный измерительный провод в гнездо СОМ колпачка ручки.
- Соедините наконечник прибора и черный измерительный провод с источником питания или измеряемой нагрузкой. Полярность наконечника отобразится на дисплее.
- Результат измерения появится на дисплее. Если в правой части дисплея появляется символ "AC", это означает, что измеряется напряжение переменного тока.
- Минимальное измеряемое напряжение должно превышать 0,8В.
- Не подавайте на вход напряжение выше 600В. Несмотря на возможность измерения более высокого напряжения, существует риск повреждения внутренней схемы измерительного прибора.
- Во избежание поражения электрическим током, не допускайте прикосновения к наконечнику или металлическим частям прибора при измерении высоких напряжений.

▢ Измерение сопротивления

- Путем продолжительного нажатия кнопки "▢" более 2 секунд включите прибор. На дисплее отображается символ "▢".
- Вставьте черный измерительный провод в гнездо СОМ колпачка ручки.
- Соедините наконечник прибора и черный измерительный провод с источником питания или измеряемой нагрузкой. Полярность наконечника отобразится на дисплее.
- Результат измерения появится на дисплее. Если в правой части дисплея появляется символ "▢", это означает, что измеряется сопротивление.
- Если измеряемое сопротивление превышает максимальное значение для данного диапазона, на дисплее появляется только символ "OL".
- При измерении сопротивления в оперативном (онлайн) режиме все источники питания измеряемой цепи должны быть выключены, а все конденсаторы – полностью разражены.

▢ Проверка целостности цепи

- Нажмите кнопку "▢" более 2 секунд, чтобы включить систему.
- Вставьте черный измерительный провод в гнездо СОМ колпачка ручки.
- Соедините наконечник прибора и черный измерительный провод с двумя точками цепи. Если сопротивление между двумя точками будет ниже 50 Ом, звуковой сигнал встроенного зуммера указет, что между двумя точками существует контакт. В правой части дисплея появится символ "▢".

▢ Проверка диода

- Нажмите кнопку "▢" более 2 секунд, чтобы на дисплее появился символ "▢". Кратко нажмите кнопку проверки диода на измерительном приборе. На дисплее появится символ "OL v".
- Вставьте черный измерительный провод в гнездо СОМ колпачка ручки.
- Соедините наконечник прибора с положительным выводом диода, а черный щуп с отрицательным. На дисплее прибора отобразится падение положительного напряжения на диоде (единица измерения: вольт). При изменении полярности диода на противоположную на дисплее появляется символ "OL".

▢ Бесконтактное измерение напряжения (NCV)

- Путем продолжительного нажатия кнопки "▢" более 2 секунд включите прибор. На дисплее отображается символ "▢".
- Вставьте черный измерительный провод в гнездо СОМ колпачка ручки.
- Нажмите кнопку, чтобы выбрать NCV. На дисплее появится символ "EF".
- Поместите наконечник прибора на расстоянии примерно 8 ~ 15 мм от измеряемого объекта для определения индукции. Моделируемое значение изведенного переменного напряжения определяется

следующим образом: Если критическое напряжение ≤ 100В, на дисплее отображается символ "EF". Если критическое напряжение <100 В, в боковой части дисплея отображается "-". Имеются четыре индикаторных полосы ("----") в зависимости от величины напряжения. Числу этих полос соответствуют различные звуковые сигналы зуммера и световые сигналы красного индикатора, указывающие на уровень напряженности изведенного электрического поля.

5. Примечание: При выборе режима измерения NCV следует извлечь из гнезда черный измерительный провод во избежание удара током.

▢ Определение фазового провода

- Путем продолжительного нажатия кнопки "▢" более 2 секунд включите прибор. На дисплее отображается символ "▢".
- Нажмите кнопку "▢", чтобы выбрать режим определения фазового провода (LIVE). В правой части дисплея появится символ "LIVE".
- Если наконечник прибора соединен с фазным проводом, прозвучит тикающий сигнал зуммера и загорится красный светодиодный индикатор. На дисплее появится символ "--H". Если наконечник ручки соединен с нулевым проводом, звуковой сигнал зуммера отсутствует, а на дисплее появляется символ "LIVE".

▢ Примечание:

- При измерении не допускайте прикосновения к наконечнику или металлическим частям прибора во избежание поражения электрическим током.

▢ Удерживание данных

В процессе измерения кратко нажмите кнопку "▢", чтобы активировать функцию удержания данных.

▢ Подсветка

Чтобы включить или выключить подсветку, нажмите на кнопку "▢" более 2 секунд.

▢ Фонарик

Чтобы включить или выключить фонарик, нажмите на кнопку "▢" более 2 секунд.

▢ Автоматическое отключение питания

Если измерительный прибор не используется в течение 15 минут, будет происходить автоматическое отключение с целью экономии заряда батареи.

▢ Эксплуатационные характеристики

Точность: (показания + символы)

Гарантийный период составляет один год.

Температура воздуха: 23 °C. Относительная влажность: <75%

▢ Напряжение постоянного тока

| Диапазон | Точность | Разрешение |
|----------|----------------|------------|
| 4В | $\pm(1.0\%+5)$ | 1 мВ |
| 40В | | |
| 400В | | |
| 600В | | |

Зашита от перегрузки: пиковое значение входного напряжения 600В

▢ Напряжение переменного тока

| Диапазон | Аccuracy | Разрешение |
|----------|----------------|------------|
| 4В | $\pm(1.2\%+5)$ | 1 мВ |
| 40В | | |
| 400В | | |
| 600В | | |

Частотный диапазон: 40Гц-1000Гц

▢ Сопротивление

| Диапазон | Точность | Разрешение |
|----------|----------------|------------|
| 4КΩ | $\pm(1.2\%+3)$ | 1 Ω |
| 40КΩ | | |
| 400КΩ | | |
| 4МΩ | | |
| 40МΩ | | |

Зашита от перегрузки: пиковое значение входного напряжения 250В

▢ Проверка целостности

| Функция | Условия измерений |
|---------|--|
| ▢ | При сопротивлении менее 50 Ω, появляется звуковой сигнал зуммера и загорается красный световой индикатор |

Зашита от перегрузки: пиковое значение входного напряжения 250В

▢ Общие характеристики

Температура воздуха: 5 °C – 35 °C

Температура хранения: -10 °C -50 °C

▢ Комплектация

Руководство по эксплуатации x1.

Гарантийная карточка/свидетельство о годности к эксплуатации x1.

Измерительная ручка X1

Батарея №? X2



▢ Внимание

Прежде чем открыть заднюю крышку измерительного прибора убедитесь, что он не соединен с измеряемой электрической цепью. Перед использованием прибора убедитесь, что задняя крышка плотно закрыта. Если на дисплее появляется символ "▢", это указывает на необходимость замены батареи. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- Отсоедините ручку от измеряемой электрической цепи.
- Извлеките измерительный щуп из входного гнезда.
- Извлеките старую батарею и замените ее новой.
- Установите на место крышку и затяните винты.